

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта  
электросетевых объектов ООО «ТСП-Сиб»  
за август 2022 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата окончания ремонтных работ
1	Ремонт оборудования ТП-4399 (замена разъединителя РЕ19-45-31160-00УХЛЗ, замена опорного изолятора РО-1К TDM SQ0807-0042)	09.08.2022	-

Директор

Ситников С.В.

Исп. Мельник А.А.  
Ведущий инженер ООО «ТСП-Сиб»