

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов ООО «ТСП-Сиб»
за ноябрь 2022 г.

| № п/п | Наименование оборудования | Дата начала ремонтных работ | Дата окончания ремонтных работ |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Ремонт оборудования ТП-4399 (замена разъединителя РЕ19-45-31160-00УХЛЗ, замена опорного изолятора РО-1К TDM SQ0807-0042) | 09.08.2022 | - |
| 2 | Ремонт КЛ-10 кВ ЗААБ2Л-10-3х240 от ПС 110 кВ Мочище ф.11-742 до РП-4520 со встроенной ТП-4520А яч.5 (концевая муфта), протяженностью 3265м | 28.10.2022 | 09.11.2022 |
| 3 | Ремонт КЛ-10 кВ ААБ2Л-10-3х185 от ТП-4042 яч.7 в сторону ТП-4459 яч.5, протяженностью 806 м. | 31.10.2022 | 02.11.2022 |
| 4 | Ремонт КЛ-10 кВ ЗААБ2Л-10-3х240 от ПС 110 кВ Мочище ф.11-746 до РП-4530 яч.14, протяженностью 442 м | 10.10.2022 | - |

Директор

Ситников С.В.

Исп. Мельник А.А.
Ведущий инженер ООО «ТСП-Сиб»