

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта  
электросетевых объектов ООО «ТСП-Сиб»  
за сентябрь 2022 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата окончания ремонтных работ
1	Ремонт оборудования ТП-4399 (замена разъединителя РЕ19-45-31160-00УХЛЗ, замена опорного изолятора РО-1К TDM SQ0807-0042)	09.08.2022	-
2	Кабельная концевая муфта КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Мочище ф.11-744 до РП-4540 со встроенной ТП-4540А	08.09.2022	-
3	СШ2 РП-4540 со встроенной ТП-4540А	08.09.2022	-
4	Ремонт КЛ-10 кВ ААБ2Л-10-3х185 от РП-4520 со встроенной ТП-4520А яч.16 до ТП-701 яч.4, протяженностью 773 м.	24.09.2022	-
5	Ремонт КЛ-10 кВ 3ААБ2Л-10-3х240 от ПС 110 кВ Мочище ф.11-741 до РП-4520 со встроенной ТП-4520А яч.5, протяженностью 3265м	26.09.2022	-

Директор

Ситников С.В.

Исп. Мельник А.А.  
Ведущий инженер ООО «ТСП-Сиб»